

# Översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena

## Fältbesiktning / Observationspunkt

### Mörbylånga Kommun

Plats: Degerhamn, sektion MOR-Ö1.2  
Punkt nr: MOR-Op1.2

Datum: 2019-11-12  
Utförd av: Golder Associates AB

Vegetationstyp	
<input type="checkbox"/>	Uppvuxen skog
<input type="checkbox"/>	Ungskog
<input type="checkbox"/>	Sly
<input checked="" type="checkbox"/>	Enstaka grövre träd
<input type="checkbox"/>	Enstaka mindre träd
<input type="checkbox"/>	Buskar
<input checked="" type="checkbox"/>	Gräs och örter
<input type="checkbox"/>	Vattenkräsvande växtlighet på land
<input type="checkbox"/>	Vass och näckrosor i vattendrag
<input type="checkbox"/>	Övrigt

Släntlutning	
<input type="checkbox"/>	Brant (>30°, 1:1,5)
<input checked="" type="checkbox"/>	Medelbrant (15-30°, 1:4-1:1,5)
<input type="checkbox"/>	Flack (<15°, <1:4)

Slänthöjd	
<input checked="" type="checkbox"/>	0-5 m
<input type="checkbox"/>	5-10 m
<input type="checkbox"/>	10-15 m
<input type="checkbox"/>	15-20 m
<input type="checkbox"/>	20-30 m
<input type="checkbox"/>	Högre: ..... m

Jordart	
<input type="checkbox"/>	Lera
<input type="checkbox"/>	Silt
<input type="checkbox"/>	Sand
<input checked="" type="checkbox"/>	Grus
<input type="checkbox"/>	Sten
<input type="checkbox"/>	Block
<input type="checkbox"/>	Morän
<input type="checkbox"/>	Berg i dagen
<input type="checkbox"/>	Organisk jord
<input checked="" type="checkbox"/>	Fyllning

Grundvattenförhållanden	
<input type="checkbox"/>	Källflöden
<input type="checkbox"/>	Utmynnade diken
<input type="checkbox"/>	Utmynnade rörledningar
<input type="checkbox"/>	Täckdiken

Erosionsindikatorer	
<input type="checkbox"/>	Bar jord
<input type="checkbox"/>	Skadetyper – morfologi <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/>	Lutande träd
<input type="checkbox"/>	Lutande träd med uppåtgående topp
<input type="checkbox"/>	Luckor i vegetationstäcket
<input type="checkbox"/>	Utsatt läge i terrängen
<input type="checkbox"/>	Nedfallna träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Erosionens omfattning (del av slänt)	
<input type="checkbox"/>	Hela slänten
<input type="checkbox"/>	Endast nedre delen
<input type="checkbox"/>	Endast övre delen
<input type="checkbox"/>	Varierande

Erosionstyp	
<input type="checkbox"/>	Ras (sand)
<input type="checkbox"/>	Jordflyttning (silt)
<input type="checkbox"/>	Skred (lera)
<input type="checkbox"/>	Svårbestämbar

Erosionsaktivitet	
<input type="checkbox"/>	Stor aktivitet <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	Måttlig aktivitet <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/>	Ringa aktivitet <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/>	Läkt skada
<input type="checkbox"/>	Kan ej bedömas
<input checked="" type="checkbox"/>	Obefintlig erosion

2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd

3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma

4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha uppåtväxande topp

Ravins aktivitet	
<input type="checkbox"/>	Passiv
<input type="checkbox"/>	Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"	
<input type="checkbox"/>	Erosionsskydd av hög kvalitet
<input checked="" type="checkbox"/>	Erosionsskydd av dålig kvalitet
<input type="checkbox"/>	Erosionsskydd av svårbest. kvalitet
<input type="checkbox"/>	Markförlagda ledningar
<input type="checkbox"/>	Avloppsbrunnar
<input type="checkbox"/>	Jordfyllning
<input type="checkbox"/>	Avfall
<input checked="" type="checkbox"/>	Stödmur, spont
<input type="checkbox"/>	Byggnation, anläggning
<input type="checkbox"/>	Mänsklig aktivitet i allm., slitage, spår
<input type="checkbox"/>	Större avverkning
<input type="checkbox"/>	Kaj
<input type="checkbox"/>	Schaktning
<input type="checkbox"/>	Kulvertering av vattendrag
<input checked="" type="checkbox"/>	Sprängstensfyllning

#### Anmärkningar, förstärkn.konstr. etc.

Foto:  
(Fotoriktning mot syd)

