

## Översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena

## Fältbesiktning / Observationspunkt

## Strömsund Kommun

Plats: Alanäset

Datum: 2022-06-01

Punkt nr: STR-Op2.2

Utförd av: Golder Associates AB / WSP AB

Vegetationstyp	
<input checked="" type="checkbox"/>	Uppvuxen skog
<input type="checkbox"/>	Ungskog
<input type="checkbox"/>	Sly
<input type="checkbox"/>	Enstaka grövre träd
<input checked="" type="checkbox"/>	Enstaka mindre träd
<input checked="" type="checkbox"/>	Buskar
<input type="checkbox"/>	Gräs och örter
<input type="checkbox"/>	Vattenkrävande växtlighet på land
<input type="checkbox"/>	Vass och näckrosor i vattendrag
<input type="checkbox"/>	Övrigt

Släntlutning	
<input checked="" type="checkbox"/>	Brant (>30°, 1:1,5)
<input type="checkbox"/>	Medelbrant (15-30°, 1:4-1:1,5)
<input type="checkbox"/>	Flack (<15°, <1:4)

Slänthöjd	
<input type="checkbox"/>	0-5 m
<input checked="" type="checkbox"/>	5-10 m
<input type="checkbox"/>	10-15 m
<input type="checkbox"/>	15-20 m
<input type="checkbox"/>	20-30 m
<input type="checkbox"/>	Högre: ..... m

Jordart	
<input type="checkbox"/>	Lera
<input type="checkbox"/>	Silt
<input type="checkbox"/>	Sand
<input type="checkbox"/>	Grus
<input type="checkbox"/>	Sten
<input type="checkbox"/>	Block
<input type="checkbox"/>	Morän
<input type="checkbox"/>	Berg i dagen
<input type="checkbox"/>	Organisk jord
<input type="checkbox"/>	Fyllning

Grundvattenförhållanden	
<input type="checkbox"/>	Källflöden
<input type="checkbox"/>	Utmynnade diken
<input type="checkbox"/>	Utmynnade rörledningar
<input type="checkbox"/>	Täckdiken

Erosionsindikatorer	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bar jord
<input checked="" type="checkbox"/>	Skadetyper – morfologi <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/>	Lutande träd
<input type="checkbox"/>	Lutande träd med uppåtgående topp
<input checked="" type="checkbox"/>	Luckor i vegetationstäcket
<input type="checkbox"/>	Utsatt läge i terrängen
<input checked="" type="checkbox"/>	Nedfallna träd

1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred

Erosionens omfattning (del av slänt)	
<input type="checkbox"/>	Hela slänten
<input type="checkbox"/>	Endast nedre delen
<input type="checkbox"/>	Endast övre delen
<input checked="" type="checkbox"/>	Varierande

Erosionstyp	
<input type="checkbox"/>	Ras (sand)
<input type="checkbox"/>	Jordflytning (silt)
<input type="checkbox"/>	Skred (lera)
<input type="checkbox"/>	Svårbestämbar

Erosionsaktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/>	Stor aktivitet <sup>2</sup>
<input checked="" type="checkbox"/>	Måttlig aktivitet <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/>	Ringa aktivitet <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/>	Lågt skada
<input type="checkbox"/>	Kan ej bedömas
<input type="checkbox"/>	Obefintlig erosion

2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd

3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma

4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha uppåtväxande topp

Ravins aktivitet	
<input type="checkbox"/>	Passiv
<input type="checkbox"/>	Aktiv

Observerad "mänsklig aktivitet"	
<input type="checkbox"/>	Erosionsskydd av hög kvalitet
<input type="checkbox"/>	Erosionsskydd av dålig kvalitet
<input type="checkbox"/>	Erosionsskydd av svårbest. kvalitet
<input type="checkbox"/>	Markförlagda ledningar
<input type="checkbox"/>	Avloppsbrunnar
<input type="checkbox"/>	Jordfyllning
<input type="checkbox"/>	Avfall
<input type="checkbox"/>	Stödmur, spont
<input type="checkbox"/>	Byggnation, anläggning
<input type="checkbox"/>	Mänsklig aktivitet i allm., slitage, spår
<input type="checkbox"/>	Större avverkning
<input type="checkbox"/>	Kaj
<input type="checkbox"/>	Schaktning
<input type="checkbox"/>	Kulvertering av vattendrag
<input type="checkbox"/>	Sprängstensfyllning

## Anmärkningar, förstärkn.konstr. etc.

