Översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena
Fältbesiktning / Observationspunkt
Håbo Kommun

Plats: Fånäs, sektion HAB-Ö3.3
Punkt nr: HAB-Op3.3
Datum: 2018-09-10
Utförd av: Golder Associates AB

Vegetationstyp	
	Uppvuxen skog
	Ungskog
	Sly
X	Enstaka grövre träd
	Enstaka mindre träd
	Buskar
X	Gräs och örter
	Vattenkrävande växtlighet på land
X	Vass och näckrosor i vattendrag
	Övrigt

Sluttlutning	
	Brant (>30˚, 1:1,5)
	Medelbrant (15-30˚, 1:4–1:1,5)
X	Flack (<15˚, <1:4)

Slänthöjd			
X	0-5 m		15-20 m
	5-10 m		20-30 m
	10-15 m		Högre: ……. m

Jordart			
X	Lera		Block
	Silt		Morän
	Sand		Berg i dagen
	Grus		Organisk jord
	Sten		Fyllning

Grundvattenförhållanden	
	Källflöden
	Utmynnade diken
	Utmynnade rörledningar
	Täckdiken

Erosionsindikatorer	
	Bar jord
	Skadetyp – morfologi[1]
	Lutande träd
	Lutande träd med uppåtgående topp
	Luckor i vegetationstäcket
	Utsatt läge i terrängen
	Nedfallna träd

1) exempelvis urspolning i vattenlinjen, ytliga sluttningsskred

Erosionens omfattning (del av slänt)	
	Hela slänten
	Endast nedre delen
	Endast övre delen
	Varierande

Erosionstyp	
	Ras (sand)
	Jordflytning (silt)
	Skred (lera)
	Svårbestämbar

Erosionsaktivitet	
	Stor aktivitet[2]
	Måttlig aktivitet[3]
	Ringa aktivitet[4]
	Läkt skada
	Kan ej bedömas
X	Obefintlig erosion

2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd

3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma

4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha uppåtväxande topp

Ravins aktivitet	
	Passiv
	Aktiv

Observerad ”mänsklig aktivitet”	
	Erosionsskydd av hög kvalitet
	Erosionsskydd av dålig kvalitet
	Erosionsskydd av svårbest. kvalitet
	Markförlagda ledningar
	Avloppsbrunnar
	Jordfyllning
	Avfall
	Stödmur, spont
	Byggnation, anläggning
	Mänsklig aktivitet i allm., slitage, spår
	Större avverkning
	Kaj
	Schaktning
	Kulvertering av vattendrag
	Sprängstensfyllning

Anmärkningar, förstärkn.konstr. etc.

Foto:
(Fotoriktning mot väst)