



Stabilitetskartering

Skåne län

Karta 1b - Områdesklassning

Skala: 1:5000
Ekvidistans: 1 m

TECKENFÖRKLARING

Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett.

Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning rekommenderas.

Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning bedöms speciellt angeläget.

Område som tidigare klassats som tillfredsställande stabilt eller område där stabiliserande åtgärder har vidtagits men där dagens gällande anvisningar enl Skredkommissionen inte följts. Översyn av tidigare utredningar och åtgärder rekommenderas.

Område där översyn av tidigare utredningar och åtgärder bedöms som speciellt angeläget

Sektion från tidigare utförd stab.utredning

Kontrollsektion, överslagsberäknad (baserad på fältkontroll alt. arkivmaterial)

Översiktlig sektion, överslagsberäknad (baserad på intilliggande sektioner)

Erosion enligt fältbesiktning

Erosionsskydd (sprängsten, pålar etc.)

Ras eller skredkant

Ravinkant - aktiv ravin

Ravinkant - passiv ravin

Fyllning

Stabilitetsåtgärd utförd

Förekomst av kvicklera

Observationspunkt (fält) med fotoriktning

Geoteknisk borrhål

Gräns för utredningsområde

0 50 100 200 300 400 m

Beställare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Konsult

Höganäs Kommun

Häljaröd

Datum 2023-12-20

Ritn. nr.

Hog-P1b

Säkerhetsfaktorer vid stabilitetsberäkningar

Beteckning	Utredningstyp	Analysmetod			Anmärkning / kommentar
		F _c	F _{komb}	F _φ	
HEL-K1		-	-	F _φ = 1,8	
HEL-Ö1.1		-	-	F _φ = 2,6	
HEL-Ö1.2		-	-	F _φ = 3,4	
HEL-K2		-	-	F _φ = 3,5	
HEL-Ö2.1		-	-	F _φ = 2,2	
HEL-Ö2.2		-	-	F _φ = 4,0	