



# Stabilitetskartering

## Kalmar län

### Karta 1b - Områdesklassning

Skala: 1:5000

Ekvidistans: 1 m

#### TECKENFÖRKLARING

Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett.

Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning rekommenderas.

Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning bedöms speciellt angeläget.

Område som tidigare klassats som tillfredsställande stabilt eller område där stabiliserande åtgärder har vidtagits men där dagens gällande anvisningar enl Skredkommissionen inte följts. Översyn av tidigare utredningar och åtgärder rekommenderas.

Område där översyn av tidigare utredningar och åtgärder bedöms som speciellt angeläget

Sektion från tidigare utförd stab.utredning

Kontrollsektion, överslagsberäknad (baserad på fältkontroll alt. arkivmaterial)

Översiktlig sektion, överslagsberäknad (baserad på intilliggande sektioner)

Erosion enligt fältbesiktning

Erosionsskydd (sprängsten, pålar etc.)

Ras eller skredkant

Ravinkant - aktiv ravin

Ravinkant - passiv ravin

Fyllning

Stabilitetsåtgärd utförd

Förekomst av kvicklera

Observationspunkt (fält) med fotoriktning

Geoteknisk borrhål

Gräns för utredningsområde

0

50

100

200

300

400

m

Beställare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Konsult

Fliseryd

Datum

2021-06-30

Ritn. nr.

Mon-P1b

Säkerhetsfaktorer vid stabilitetsberäkningar					
Beteckning	Utredningstyp	Analysmetod			Anmärkning / kommentar
		Fc	Fkomb	Fφ	
MON-K1		-	-	Fφ=2,1	
MON-Ö1.1		-	-	Fφ=2,0	
MON-Ö1.2		-	-	Fφ=4,1	

Path: G:\Projek\2019\10\13\MSB\_Kalmar\21\_LM GIS\KARTA\K1\_002A5B\_SKEDJE\_1B.mxd

IF THIS MEASUREMENT DOES NOT MATCH WITH IS SHOWN, THE OTHER SIDE HAS BEEN MODIFIED FROM 25mm