



# Stabilitetskartering

## Kalmar län

### Karta 1b - Områdesklassning

**Skala:** 1:5000

**Ekvidistans:** 1 m

#### TECKENFÖRKLARING

Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett.

Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning rekommenderas.

Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning bedöms speciellt angeläget.

Område som tidigare klassats som tillfredsställande stabilt eller område där stabiliserande åtgärder har vidtagits men där dagens gällande anvisningar enl Skredkommissionen inte följts. Översyn av tidigare utredningar och åtgärder rekommenderas.

Område där översyn av tidigare utredningar och åtgärder bedöms som speciellt angeläget

Xxx-TX

Sektion från tidigare utförd stab.utredning

Xxx-KX.X

Kontrollsektion, överslagsberäknad (baserad på fältkontroll alt. arkivmaterial)

Xxx-ÖX.X

Översiktlig sektion, överslagsberäknad (baserad på intilliggande sektioner)

\*\*\*\*\*

Erosion enligt fältbesiktning

-----

Erosionsskydd (sprängsten, pålar etc.)

19XX

Ras eller skredkant

|||||

Ravinkant - aktiv ravin

TTTTT

Ravinkant - passiv ravin

Fyllning

Åtgärd

Stabilitetsåtgärd utförd

Förekomst av kvicklera

Xxx-OpX.X

Observationspunkt (fält) med fotoriktning

Geoteknisk borrhpunkt

Gräns för utredningsområde

0 50 100 200 300 400 m

Beställare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Konsult

### Mönsterås Kommun

**Fliseryd**

Datum

2021-06-30

Ritn. nr.

**Mon-P1b**

Säkerhetsfaktorer vid stabilitetsberäkningar					
Beteckning	Utredningstyp	Analysmetod			Anmärkning / kommentar
		Fc	Fkomb	Fφ	
MON-K1		-	-	Fφ = 2,1	
MON-Ö1.1		-	-	Fφ = 2,0	
MON-Ö1.2		-	-	Fφ = 4,1	