# Översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena
## Fältbesiktning / Observationspunkt
## Mönsterås Kommun

Plats: Fliseryd, sektion MON-Ö1.2
Punkt nr: MON-Op1.2
Datum: 2019-11-12
Utförd av: Golder Associates AB

| Vegetationstyp | |
|---|---|
| | Uppvuxen skog |
| | Ungskog |
| | Sly |
| X | Enstaka grövre träd |
| X | Enstaka mindre träd |
| | Buskar |
| X | Gräs och örter |
| X | Vattenkräsvande växtlighet på land |
| X | Vass och näckrosor i vattendrag |
| | Övrigt |

| Släntlutning | |
|---|---|
| | Brant (>30˚, 1:1,5) |
| X | Medelbrant (15-30˚, 1:4–1:1,5) |
| | Flack (<15˚, <1:4) |

| Slänthöjd | | | |
|---|---|---|---|
| X | 0-5 m | | 15-20 m |
| | 5-10 m | | 20-30 m |
| | 10-15 m | | Högre: ……. m |

| Jordart | | | |
|---|---|---|---|
| | Lera | | Block |
| X | Silt | | Morän |
| | Sand | | Berg i dagen |
| | Grus | | Organisk jord |
| | Sten | | Fyllning |

| Grundvattenförhållanden | |
|---|---|
| | Källflöden |
| | Utmynnade diken |
| | Utmynnade rörledningar |
| | Täckdiken |

| Erosionsindikatorer | |
|---|---|
| | Bar jord |
| | Skadetyp – morfologi[1] |
| X | Lutande träd |
| | Lutande träd med uppåtgående topp |
| | Luckor i vegetationstäcket |
| | Utsatt läge i terrängen |
| X | Nedfallna träd |

*1) exempelvis ursköljning i vattenlinjen, ytliga släntskred*

| Erosionens omfattning (del av slänt) | |
|---|---|
| | Hela slänten |
| X | Endast nedre delen |
| | Endast övre delen |
| | Varierande |

| Erosionstyp | |
|---|---|
| | Ras (sand) |
| | Jordflytning (silt) |
| | Skred (lera) |
| | Svårbestämbar |

| Erosionsaktivitet | |
|---|---|
| | Stor aktivitet[2] |
| | Måttlig aktivitet[3] |
| X | Ringa aktivitet[4] |
| | Läkt skada |
| | Kan ej bedömas |
| | Obefintlig erosion |

*2) stora veg.fria omr., flera starkt lutande eller nedfallna träd*

*3) små veg.fria områden, lutande träd kan förekomma*

*4) få veg.fria omr, lutande träd kan ha uppåtväxande topp*

| Ravins aktivitet | |
|---|---|
| | Passiv |
| | Aktiv |

| Observerad ”mänsklig aktivitet” | |
|---|---|
| | Erosionsskydd av hög kvalitet |
| | Erosionsskydd av dålig kvalitet |
| | Erosionsskydd av svårbest. kvalitet |
| | Markförlagda ledningar |
| | Avloppsbrunnar |
| | Jordfyllning |
| | Avfall |
| | Stödmur, spont |
| | Byggnation, anläggning |
| | Mänsklig aktivitet i allm., slitage, spår |
| | Större avverkning |
| | Kaj |
| | Schaktning |
| | Kulvertering av vattendrag |
| | Sprängstensfyllning |

**Anmärkningar, förstärkn.konstr. etc.**

**Foto:**
(Fotoriktning mot väst)