

Stabilitetskartering Jämtlands län


Karta 1b - Områdesklassning

Skala: 1:4000
Ekvidistans: 1 m

TECKENFÖRKLARING

- Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett.
- Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning rekommenderas.
- Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad stabilitetsutredning bedöms speciellt angeläget.
- Område som tidigare klassats som tillfredsställande stabilt eller område där stabiliserande åtgärder har vidtagits men där dagens gällande anvisningar enl Skredkommissionen inte följts. Översyn av tidigare utredningar och åtgärder rekommenderas.
- Område där översyn av tidigare utredningar och åtgärder bedöms som speciellt angeläget

- Sektion från tidigare utförd stab.utredning
- Kontrollsektion, överslagsberäknad (baserad på fältkontroll alt. arkivmaterial)
- Översiktlig sektion, överslagsberäknad (baserad på intilliggande sektioner)
- Erosion enligt fältbesiktning
- Erosionsskydd (sprängsten, pålar etc.)
- Ras eller skredkant
- Ravinkant - aktiv ravin
- Ravinkant - passiv ravin
- Fyllning
- Stabilitetsåtgärd utförd
- Förekomst av kvicklera
- Observationspunkt (fält) med fotoriktning
- Geoteknisk borrhål
- Gräns för utredningsområde



Beställare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Konsult

Strömsunds Kommun

Alanäs
Datum 2024-12-20
Ritr. nr. Str-P1b